

В 2017 году Центробанк усиливает проверки в банках, в том числе и оборудования для определения подлинности купюр — счетно-сортировальных машин (ССМ). Эти проверки необходимы для улучшения качества денежных купюр, которые находятся в обращении, а также для снижения рисков при выдаче населению неплатежеспособных банкнот. Банкноты, которые выдаются кредитными организациями, обязательно должны быть проверены ССМ с проверкой как минимум 4-х защитных признаков.

Применение для проверки купюр ССМ, распознающих 4 машиночитаемых признаков, функционирует с 2008 года в рамках 318-П, но наиболее четко оно было закреплено поправками от 2014 года. Еще в 2014 году Центробанк выпустил указание 3338-У, регламентирующее проверку соблюдения кредитными организациями требований к ССМ. «Всего в 2014—2017 годах проведены проверки около 20 000 ССМ, — сообщает регулятор. — В начале 2014 года около 50% проверенных ССМ не отвечали требованиям, в 2015 году — около 30%, сейчас — 10%».

Штрафов за несоответствие ССМ не предусмотрено, поэтому добиться 100 % исключения нарушений можно только частотой проверок. Если ССМ не прошла проверку, то банку отправляется информация о невозможности использования машины.

В этом случае банки обязаны заменить или привести в соответствие с требованиями ЦБ, затем пройти повторное тестирование.

Стоимость одной ССМ составляет около 150 тыс. рублей. Но в большинстве случаев ССМ просто перенастраивается и проходит повторную проверку. Впрочем, опрос инженеров банков, отвечающих за работоспособность ССМ, показал: требования ЦБ часто расходятся с теми, что сами банки предъявляют к этой технике, из-за чего машины и не проходят тесты.

Проверки ССМ обычно проводятся в банках (в разных его отделениях) несколько раз месяц. Согласно 3338-У, каждая используемая машина должна проверяться не реже чем один раз в два года, но ограничений по максимальной частоте проверок нет.